

# Repair Fee

Work Content	Fee(+Tax)
<b>・オーバーホール</b>	
(1st+プライマリー+セコンダリー+インフレーター)	¥12,000
(1st+プライマリー+SPインフレーター)	¥8,000
(1st+プライマリー)	¥8,500
(1stのみ)	¥5,000
単品 (2nd 単品・OCT・エアコントロール) 各料金	¥5,000
SAS AACCS-2のみ	¥7,500
mares エアトリム	¥8,000
(ゲージ)	¥2,000
HP ホース交換	¥6,000
LP ホース交換	¥7,000
リークチェック	¥4,000
DrySuit 漏水チェック	¥5,000
ダイブコンピューター電池交換	都度見積
パーツ交換	都度見積
特殊作業 1時間毎	¥2,000

※パーツ保証書ワランティカードは、必ずお預けください。別途、パーツ等が必要となる作業が発生した場合は、パーツ代金等をお伝え後、作業を継続致します。メーカー指定等ございましたら事前にお申し出ください。